



Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН»

Адрес: пр. Тореза, д.36, к.2, лит. Б, пом.1-Н, 8-Н, г. Санкт-Петербург, 194021

тел./факс: (812) 429-39-19

E-mail: ic_likon@mail.ru

http://www.iclikon.ru

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.27ЛФ91

« 30 » июня 2025 г.

Акт периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зайцевой Н.Ф., в присутствии представителя
специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «РСК-сервис»
наименование организации, должность, ФИО

Глушкова М.Г., начальника участка
и представителя владельца лифта ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДОМ»
наименование организации, должность, ФИО

Дорогиной С.И., Генерального директора

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 и ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 20ML-16604

Адрес установки: г. Гатчина, Красных Военлетов ул., д. 7А

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к организации безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки (при наличии).


№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, а также дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 и приложением А ГОСТ 34583-2019	Номер пункта приложения Ж ГОСТ Р 53783-2010	Номер пункта приложения А ГОСТ 34583-2019
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* _____ / _____ / (дата проверки) (штамп, подпись) (ФИО)			

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий после получения документарного подтверждения об их устранении.

[illegible]

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Письмования ознакомлены:

 / Дорогина С.И. /
подпись ФИО

 / Глушков М.Г. /
подпись ФИО

2 из 2