



Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН»
Адрес: пр. Тореза, д.36, к.2, лит. Б, пом.1-Н, 8-Н, г. Санкт-Петербург, 194021
тел./факс: (812) 429-39-19 E-mail: ic_likon@mail.ru http://www.iclikon.ru
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.27ЛФ91

« 30 » июня 2025 г.

Акт периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зайцевой Н.Ф., в присутствии представителя
специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «РСК-сервис»
наименование организации, должность, ФИО
Глушкова М.Г., начальника участка
и представителя владельца лифта ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДОМ»
наименование организации, должность, ФИО
Дорожиной С.И., Генерального директора
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 и ГОСТ
34583-2019.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 20М2 - 16603
Адрес установки: г. Гатчина, Красных Военлетов ул., д. 7А

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к организации безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки (при наличии).

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, а также дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 и приложением А ГОСТ 34583-2019	Номер пункта приложения Ж ГОСТ Р 53783-2010	Номер пункта приложения А ГОСТ 34583-2019
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*			
_____ / _____ / _____ (дата проверки) (штамп, подпись) (ФИО)			
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий после получения документарного подтверждения об их устранении.			

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения

Специалист _____

штамп

ООО ИЦ «ЛИКОН»
Специалист

подпись

Зайцева Н.Ф. /

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Дорогина С.И. /

ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

Глушков М.Г. /

ФИО

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) - ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»;

(2) - Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

(3) - ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

(4) - ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».